

新西兰：高度关注运动会及其保护工作

惠灵顿 Westpac 体育场

系统：
外部钢结构
Interzinc 215
年份：1999
涂装总面积：22,000m²
ISO环境：C5



北岛赛事中心 Northland Events Centre

系统：
外部钢结构
Interzinc® 42
Intergard® 475HS
Interthane® 990
Interchar® 212/Interchar® 963也
用于该项目上
年份：2010
涂装总面积：2,000m²
ISO环境：C5

当八月初全黑 (All Blacks) 橄榄球队还在澳大利亚征战的时候，在世界最著名的一个橄榄球体育场内却书写了新的历史篇章。

1913年，Eden Park橄榄球场主办了第一届橄榄球赛，当时采用木质看台，可容纳3,000名观众。近一百年之后，在经过修缮的体育场内将首次主办国际橄榄球锦标赛，50,000名热切的球迷将见证这场比赛。下半年，该体育场还将主办2011年世界杯橄榄球赛，届时最多将有60,000名观众观看比赛。

新西兰渴望一流的体育设施久已，世界一流设施的大规模投入急需采用最好的防护涂料。

国际油漆公司恰好满足了这一需要。

Eden Park橄榄球场位于奥克兰市，是全国体育馆中翻修和改造最彻底的。整个项目包括新的三层南看台和东看台的改造和建设。新的南看台采用了一种新的屋顶天篷结构，室外采用钢结构来支撑天篷结构。在体育场内，还有一些采用外露结构钢件建成的可扩展区。

由于该项目规模大，四家钢件加工厂一起合作，才保证了工期的实现。由于工期非常紧张，许多承包商甚至在项目启动之前就打退堂鼓，他们认为该项目根本没法按时竣工。在不计成败和不辞辛劳的努力下，该体育场于2010年9月竣工，提前了一个月。


国际油漆公司的工作是确保多年以后橄榄球和其他球迷们都能享受这一艰巨工程带来的快乐。为此，我们提供了多种产品，如：Interzinc® 42、Intergard® 475HS、Interline® 878、Interthane® 990和Interthane 870。

Interline 878、Interthane 990和Interthane 870的防腐性能、保色性及优异的耐久性，确保新西兰Eden Park体育场能够长期使用之后仍能得到非常好的保护并保持良好的外观。

最近几年，对新西兰的许多其它橄榄球体育场也进行了翻修和改建，使其面貌焕然一新。国际油漆公司以其优质的产品为这些体育场提供保护，并取得了丰硕的成果。

奥克兰 Eden Park

系统：
外部钢结构
Interzinc 42
Intergard 475HS
Interline 878
Interthane 990
年份：2010年
涂装总面积：15,000m²
ISO环境：C5



在新西兰由国际油漆公司产品提供保护的其它体育场包括：

Westpac体育场——惠灵顿

作为北岛南部地区主要的体育场和新西兰最大的圆形体育场，需要涂装22,000m²。

该体育场紧邻惠灵顿港，Interzinc 215作为高腐蚀性环境下可提供长期保护的低成本产品而被选用。

这个项目的成功不仅在于所供应的防护涂料，还在于所建立的关系。在此项目之前，施工商仅仅是偶尔使用国际牌产品，只占其总工程量的大约5%。得益于该项目的成功及惠灵顿区域经理John Dick所建立的关系，现在国际油漆公司向他们供应其工程所需的几乎95%涂料。

北岛赛事中心(Northland Events Centre)

该体育场座落于奥加雷，也被称之为Toll体育场，是北岛橄榄球队的传统主场，并已举办过数次国际橄榄球赛事。它最近刚进行过大规模的翻新改造，从而成为了北岛区域的多功能赛事中心，并举办橄榄球联赛、足球和曲棍球等项赛事。



AMI体育场——克赖斯特彻奇

座落于克赖斯特彻奇市，1880年建成时被称为兰开斯特公园，现在则因赞助权的缘故而被称作AMI体育场。自建成以来，在此已举办过各种令人难忘的体育活动和赛事——对于许多人而言，有关这些场地上体育运动成就和挑战所带来的狂热记忆将永远不会忘记。

不幸的是，这座新西兰第二大橄榄球体育场已在最近发生在克赖斯特彻奇的地震中倒塌。比赛场地液化、结构的可修复损坏以及周围街区与基础设施的大量损毁，这些因素的综合影响，使这座大型体育场被迫关闭，直至2012年初。

AMI体育场——克赖斯特彻奇

系统：

外部钢结构

Interzinc 42

Intergard 210

Interthane 870

Intercurea 200

Interchare 212

Interthane 870

年份：2009

涂装总面积：22,000m²

ISO环境：C4

